


ERSATZTEILE FÜR RIETER MASCHINEN SPARE PARTS FOR RIETER MACHINES






E=Anzahl Löcher (Lochreihen) / Quantity holes (hole file)

F=Anzahl Lochabstände / Quantity hole distance

	Artikel-Nr. Part-No.	A	B	C	D	E	F	Maschine Machine
Zugband 2 Sektion T 75 Steel strip 2 Section T 75	250-75-3578	16,5	75	3525	3578	48	47	Rieter
Zugband AK m. Beschichtung Steel strip Drive end w. coating	250-202, 3-1671, 4-C	16,5	202,3	1618,4	1671,4	9	8	Rieter
Zugband 1 Sektion T 70 Steel strip 1 Section T 70	250-70-1658	14	70	1610	1658	24	23	Rieter
Zugband 2 Sektion T 70 Steel strip 2 Section T 70	250-70-3338	14	70	3290	3338	48	47	Rieter
Zugband AK mit Beschichtung Steel strip Drive end w. coating	250-202- 1669C	16,5	202	1616	1669	9	8	Rieter
Zugband Fuß mit Beschichtung Steel strip Foot with coating	250-197, 6-2029C	16,5	197,6	1976	2029	11	10	Rieter
Zugband Roboload Steel strip Roboload	250-197, 6-2424,2	16,5	197,6	2371,20	2424,2	13	12	Rieter
Zugband Position Steel strip Position	250-116-285	16,5	116	232	285	3	2	Rieter

Andere Abmessungen und Teilungen auf Anfrage.
Weitere Transportbänder finden Sie auf den Seiten 76-81.
Other measurements and gauges on request.
More conveyor tapes can be found on pages 76-81.

ERSATZTEILE FÜR RIETER MASCHINEN SPARE PARTS FOR RIETER MACHINES

	Bezeichnung Description	Artikel-Nr. Part-No.	A	B	Maschine Machine
	Adapter 0 Adapter 0	250-030	54	34	Rieter
	Adapter -1 Adapter -1	250-031	53	33	Rieter
	Adapter +1 Adapter +1	250-032	55	35	Rieter